

# RELATÓRIO GEOLÓGICO \ HIDROGEOLÓGICO

## FICHA / PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM

Nº da sondagem	<b>ST-01</b>
Empreendimento	<b>Conselho Tutelar</b>
Endereço	<b>Goioerê</b>
Data da perfuração	<b>20/03/2018</b>
Entrada de água (m)	<b>Não Houve</b>
Prof. do nível de água (m)	<b>Não Atingiu</b>
Diâmetro de perfuração	<b>Trado Manual</b>

Prof. (m)	Perfil Litológico	Nível da água (m)	Entrada de água (m)	Descrição
0,00		<b>Não Atingiu</b>	<b>Não Houve</b>	0,00 a 4,50 m: Solo argiloso, pouco arenoso, avermelhado.
2,25				
4,50				<b>Coordenadas:</b> 24°10'32.52"S 53° 2'1.74"O

## FICHA / PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM

Nº da sondagem	<b>ST-02</b>
Empreendimento	<b>7 cbgY\ c 'Hi H' Uf</b>
Endereço	<b>; c]c Yf...</b>
Data da perfuração	<b>8\$/0' /2017,</b>
Entrada de água (m)	<b>Não Houve</b>
Prof. do nível de água (m)	<b>Não Atingiu</b>
Diâmetro de perfuração	<b>Trado Manual</b>

Prof. (m)	Perfil Litológico	Nível da água (m)	Entrada de água (m)	Descrição
0,00		<b>Não Atingiu</b>	<b>Não Houve</b>	0,00 a 4,96 m: Solo ar* [ , pouco al^} [ • [ , avermelhado.
2,48				
4,96				<b>Coordenadas.</b> G »FEGÈ Ì ÀÜÁ H»CEÈ Ì ÀÜÁ

